


Kartierung der Ergebnisse - Schadstoffe im Boden



Legende

verunreinigte Flächen

mit Angaben der Schadstoffe

- KVF 5 Notstromaggregat
Mineralölkohlenwasserstoffe
- KVF 13 Schießstände
Blei, untergeordnet TNT
- KVF 14 Handgranatenwurfanlage
TNT und Metabolite
- KVF 16 Tankstelle Geb. 14a
PAK in Auffüllung
- KVF 20 Abwasseranlagen
Schwermetalle

14
TNT Kontaminierte Fläche
mit Nr. der KVF-Gruppe
und Schadstoff-Parameter

Kartengrundlage:
Lage- und Höhenplan Wendlandpark in Tramm
Vermessungsingenieurin Frick-Lull

SGS SGS Controll-Co.m.b.H.
Institut für Umweltschutzdienstleistungen
Ulmenstraße 12 a, 23966 Wismar

Auftraggeber: Samtgemeinde Dannenberg, Bauamt Rosmarienstr. 3-5, 29451 Dannenberg		IFU-Referenznummer: 21-2101-610-1998
Projekt: Altlastenuntersuchung ehem. Bundesliegenschaft Neu Tramm	Bearbeiter: Riemann	Datum: 15.04.1999 02.11.1999
Bezeichnung: Schadstoffe im Boden	Maßstab: 1 : 5.000	Anlage: 6.1